

Fiche de Diagnostic - Lave-linge sechant Hisense (Erreur F17)

Ce document fournit un schema technique et un tableau de diagnostic pour l'erreur F17 d'un lave-linge sechant Hisense.

Il vous guide a travers les composants critiques a verifier, les tests a effectuer, les outils requis, et les valeurs normales.

Legende :

- 1. Points a inspecter
- 2. Tests a realiser
- 3. Outils necessaires
- 4. Valeurs de fonctionnement normales

Tableau de diagnostic

Composant	Test a effectuer	Outil requis	Valeurs normales
Sondes de temperature	Test de continuite	Multimetre	Circuit ferme a temperature ambiante
Circuit de ventilation	Verification du moteur	Tournevis	Flux d'air dans la gaine
Resistance de sechage	Test de resistance	Multimetre	20 a 50 Ohms
Pompe de vidange	Test tension/continuite	Multimetre	120-240 V AC
Electrovannes	Test de continuite	Multimetre	1 a 5 kOhms